

Infrastruktur
Material und Systeme
3003 Bern

MERKBLATT Nr 15

ZU DEN RICHTLINIEN ÜBER DIE INSTANDHALTUNG SOWIE DIE ENTSORGUNG VON ZIVILSCHUTZMATERIAL

WASCHVORSCHRIFT FÜR DEN IN DER AUSBILDUNG VERWENDETEN SCHUTZANZUG 99 (SA 99) KOMPLETT

	Ind	Datum	Vis	Änderungen	Bearbeitung			
Ausgabe	a	06.04.04	BSR	Erstausgabe	R. Blaser Tel 031/322 50 66 Fax 031/322 52 98			
	b							
	c							
	d							
	e					15	Index a	Seite 1 / 5
	Freigabe		Datum: 06.04.04	Visum:				

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck.....	3
2	Geltungsbereich	3
3	Reinigung.....	4
4	Trocknung und Trocknungstemperatur	5
5	Lagerung	5
6	Dokumentation	5

1 Ziel und Zweck

Die Schutzanzüge (SA 99), die für Ausbildungszwecke eingesetzt werden, müssen mehrmals gebraucht werden können.

Aus Gründen der Hygiene müssen die SA 99 – bevor diese einer anderen Person abgegeben werden – unmittelbar nach dem Gebrauch gereinigt und getrocknet werden.

Dieses Merkblatt beschreibt das Vorgehen beim Waschen und Trocknen damit die Abnutzung minimal bleibt.






2 Geltungsbereich

Dieses Merkblatt gilt für das Material mit den folgenden ALN:

Pos.	Gegenstand	Grösse	ALN
1	Schutzanzug SA 99 (Jacke und Hose)	M	330-1683
2	Schutzanzug SA 99 (Jacke und Hose)	L	330-1684
3	Überstiefel zu SA 99	M	332-8974
4	Überstiefel zu SA 99	L	332-8975
5	ABC-Schutzhandschuhe 90 zu CSA 90	8	330-1461
6	ABC-Schutzhandschuhe 90 zu CSA 90	9	330-1462
7	ABC-Schutzhandschuhe 90 zu CSA 90	10	330-1463
8	ABC-Schutzhandschuhe 90 zu CSA 90	11	330-1464
9	Unterhandschuhe 90 B oliv zu CSA 90	Einh. Gr.	330-1466
10	Schutzmaske ¹⁾	Diverse	Diverse
11	Schutzfilter ¹⁾	Diverse	Diverse

1) Schutzmaske und Schutzfilter sind zwar Bestandteil des SA 99 komplett, die Reinigung der Maske ist jedoch nicht Gegenstand dieses Merkblattes. Sie wird in Merkblatt Nr. 4 behandelt.

3 Reinigung

Pos	Gegenstand	Wasch- temperatur	Dosis Wollwasch- mittel g/l	Chloren	Bügeln	Chem. Reini- gung	Tumbler- Trocknung	Max. zul. Trocknungs- temp. °C
1	Schutzanzug		2.0					50
2	Überstiefel							
3	ABC- Schutzhandschuhe 90							
4	Unterhandschuhe							
5	Schutzmaske	Siehe Merkblatt Nr. 4.						
6	Schutzfilter	Eine Reinigung der Schutzfilter ist nicht möglich.						

- Überstiefel separat waschen
- Alle Klettverschlüsse verschliessen
- Maschine möglichst voll beladen

4 Trocknung und Trocknungstemperatur

Möglichst rasch nach jeder Waschung, aber auch nach jedem Gebrauch, sind Jacke und Hose des Schutzanzuges und der Schutzhandschuhe mit nach aussen gekehrter Innenseite – möglichst hängend - zu trocknen.

Es ist zu beachten, dass insbesondere für den SA 99 die maximal zulässige Trocknungstemperatur von 50 °C nicht überschritten werden darf, ansonsten eine Delamination der Folie zum Innenfutter des Schutzanzuges sowie auch eine solche in der Folie selber auftreten kann.

5 Lagerung

Bei der Lagerung der unter Ziffer 2 aufgeführten Artikel ist zu beachten, dass eine Aufbewahrung des Materials in einem kühlen und dunklen Raum der Alterung der Gegenstände am besten vorbeugt.

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass das Material so gelagert wird, dass eine Flächenpressung durch Eigengewicht möglichst vermieden wird.

6 Dokumentation

Bezüglich Handhabung und Instandhaltung gelten noch die folgenden Unterlagen:

- Merkblatt Nr 4: Schutzmasken
- Schutzanzug 99 mit Schutzmaske; Beschreibung und Handhabung: 1504-00-3-dfi; ALN 815-0398