



CH-3003 Berne, OFPP, KB

Aux
offices cantonaux responsables
de la protection civile

Référence: 600-07
Dossier traité par: KB
Berne, le 28.07.2011

Masques de protection SM 83 et filtres de protection ABC

Comme annoncé par lettre-circulaire du 21.03.2011, l'OFPP a demandé au centre de compétence de procéder à des analyses et de se prononcer sur la base d'un échantillonnage sur l'état des masques de protection SM 83 ainsi que des filtres de protection ABC (NSA 756-0800, 756-0801 et 756-0802). Les résultats ont montré que cet équipement demeure prêt à l'engagement.

Les trois filtres concernés (L 68/83, LW 64 et SF 74) présentent les mêmes caractéristiques de performance que les filtres de protection SF 90 utilisés par l'armée.

Les tests effectués sur les masques de protection SM 83 ont montré quelques légères altérations du matériel dues à un vieillissement normal. Ces masques sont donc utilisables durant les 10 prochaines années.

Les tests d'étanchéité ont montré que les masques de protection SM 83, en particulier les membranes, doivent être nettoyés en profondeur à l'eau savonneuse pour être pleinement efficaces.

Nous vous recommandons dès lors de conserver les masques de protection SM 83 et les filtres de protection ABC jusqu'à la parution de l'Accord sur les moyens d'intervention ABC¹, de continuer à les utiliser et à les entretenir. Veuillez les entreposer de préférence dans des constructions protégées (po att, constructions inactives, etc.)².

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Peter Wüthrich
Chef Infrastructure

¹ «Accord sur les moyens d'intervention ABC» de la ComABC selon la recommandation 5 de la Stratégie de la protection ABC en Suisse.

² Les masques de protection SM 83 du ct ZH se trouvent actuellement dans une construction d'armasuisse qui fera l'objet d'une désaffectation d'ici fin octobre 2011. Une solution transitoire a été trouvée avec la BLA pour l'entreposage d'une partie des masques de protection SM 83 du ct de ZH.