



CH-3003 Berna, UFPP, KB

Agli
Uffici cantonali responsabili
della protezione civile

Numero di riferimento/incarto: 600-07
Collaboratore/trice: KB
Berna, 28.07.2011

Maschere di protezione MP 83 e filtri di protezione NBC

Come già annunciato nella circolare dell'UFPP del 21.03.2011, abbiamo eseguito un sondaggio, facendo verificare dall'organo specializzato l'idoneità all'impiego delle maschere di protezione MP 83, filtri di protezione NBC inclusi (NDEs n° 756-0800, 756-0801 e 756-0802). I risultati mostrano che queste maschere sono e rimangono idonei all'impiego.

Le prestazioni dei tre filtri di protezione summenzionati (L 68/83, FA 64 e SF 74) corrispondono a quelle dei filtri SF 90 dell'esercito.

L'esame delle MP 83 ha rivelato delle piccole alterazioni del materiale dovute al normale invecchiamento delle maschere. Le MP 83 rimangono comunque idonei all'impiego per altri 10 anni.

Il controllo dell'ermeticità ha rivelato che per ottenere una piena efficienza delle MP 83, in particolare delle membrane, queste maschere devono essere pulite con acqua saponata prima dell'impiego.

Vi consigliamo perciò, fino al ricevimento del documento consensuale¹ e della relativa applicazione, di mantenere ed effettuare la manutenzione delle MP 83 e dei relativi filtri di protezione NBC. Preferibilmente vanno immagazzinati negli impianti di protezione (IAP, impianti non attivi, ecc.)².

Cordiali saluti

Peter Wüthrich
Capo infrastruttura

¹ Documento consensuale "Mezzi d'intervento per la gestione degli eventi" della ComNBC secondo la Raccomandazione 5 della strategia "Protezione NBC Svizzera".

² Attualmente le MP 83 del ct. ZH si trovano in un impianto dell'armasuisse, ma devono essere traslocate entro la fine di ottobre 2011. Per il deposito intermedio di una parte delle MP 83 del ct. ZH abbiamo potuto trovare una soluzione transitoria con la BLES.