




Posizionamento degli strumenti di misurazione



Misurazione della dose sulle persone

EDOS 99

nel taschino pettorale,
clip verso l'esterno




Misurazione del rateo di dose

Contaminazione di ampia
portata

RA 99

1 giro su sé stessi entro
30 sec a 1 m da terra



Rilevamento della conta- minazione di superficie

Sonda

Distanza:
0,5 cm dalla superficie

Velocità di spostamento:
max 2-3 cm al sec